

# DUSS

## Einzelteilliste

# Diamantbohrmaschine

## DIA50W

	Teile-Nr.	Bestell-Nr.	Stück je Maschine		Teile-Nr.	Bestell-Nr.	Stück je Maschine
Schraubhandgriff	1	DIA50W/1	2	Nadelhülse	58	DIA50W/58	1
Klemmring	2	DIA50W/2	1	Axialscheibe	59	DIA50W/59	2
Einlegemutter	3	DIA50W/3	1	Vorgelegerad	60	DIA50W/60	1
O-Ring 28x3,5	4	DIA50W/4	1	Vorgelegeritzel	61	DIA50W/61	1
Maschinenadapter	5	DIA50W/5	1	Rillenkugellager	62	DIA50W/62	1
O-Ring 7x2,5	6	DIA50W/6	3	DUSS-Aufkleber DIA50W	63	DIA50W/63	2
Wasserrohr	7	DIA50W/7	1	Kohlehalter	64	DIA50W/64	2
Zylinderschraube M6x20	8	DIA50W/8	4	Kohlebürste	65	DIA50W/65	2
Kupferdichtring M6	9	DIA50W/9	4	Linsenkopfschraube 3x10	66	DIA50W/66	4
Bohrkopf	10	DIA50W/10	1	Elektronik, komplett	67	DIA50W/67	1
Bohrkopfdichtung	11	DIA50W/11	1	Zylindergehäusedichtung	68	DIA50W/68	1
Dichtring	12	DIA50W/12	2	Kupferdichtring M5	69	DIA50W/69	7
Nadellager	13	DIA50W/13	1	Zylinderschraube M5x20	70	DIA50W/70	6
Axialscheibe	14	DIA50W/14	3	Schutzleiteranschluss	71	DIA50W/71	1
Axialnadelkranz	15	DIA50W/15	1	Senkschraube M4x10	72	DIA50W/72	1
Kupplungsfeder	16	DIA50W/16	1	Handgriffplatte	73	DIA50W/73	1
Kegelrad	17	DIA50W/17	1	Dämpfer-Zylindergehäuse	74	DIA50W/74	2
Bohrspindel	18	DIA50W/18	1	Dämpfer-Motorgehäuse	75	DIA50W/75	2
Nadelrolle 4x11,8	19	DIA50W/19	14	Schalter	76	DIA50W/76	1
Nadelrolle 4x19,8	20	DIA50W/20	10	Stellradfeder	77	DIA50W/77	1
Rillenkugellager	21	DIA50W/21	1	Drehwiderstand	78	DIA50W/78	1
Zwischenhülse	22	DIA50W/22	1	Kondensator	79	DIA50W/79	1
Einpressrohr	23	DIA50W/23	1	Schutzleiterdrossel	80	DIA50W/80	1
Zylinderlager	24	DIA50W/24	1	Abstandsbuschse	81	DIA50W/81	4
Reduzierhülse	25	DIA50W/25	1	Linsenschraube M5x40	82	DIA50W/82	2
Radial-Wellendichtring	26	DIA50W/26	1	Linsenschraube M5x30	83	DIA50W/83	2
Anschlusswinkel	27	DIA50W/27	1	Kabelklemme	84	DIA50W/84	1
Zylindergehäuse	28	DIA50W/28	1	Linsenkopfschraube 4x14	85	DIA50W/85	4
Dosierkegel	29	DIA50W/29	1	Linsenkopfschraube 4x20	86	DIA50W/86	2
O-Ring 10x3,5	30	DIA50W/30	1	Schalterhandgriff	87	DIA50W/87	1
Steckverbindung	31	DIA50W/31	1	Lüsterklemme	88	DIA50W/88	1
Gehäuseanschluss	32	DIA50W/32	1	Linsenschraube M3,5x4	89	DIA50W/89	1
Dichtscheibe	33	DIA50W/33	1	Kugelhahnhalter	90	DIA50W/90	1
Sechskantmutter M16x1,5	34	DIA50W/34	1	Kugelhahn	91	DIA50W/91	1
Zylinderschraube	35	DIA50W/35	1	Reduzierstück 3/4"	92	DIA50W/92	1
V-Ring	36	DIA50W/36	1	Schlauchnippel 3/4"	93	DIA50W/93	1
O-Ring 26x2	37	DIA50W/37	1	Kunststoffschlauch	94	DIA50W/94	1
V-Ringscheibe	38	DIA50W/38	1	Gewebeschlauch	95	DIA50W/95	1
Rillenkugellager	39	DIA50W/39	1	Schlauchklemme	96	DIA50W/96	2
Sicherungsring	40	DIA50W/40	1	Schutzschlauch	97	DIA50W/97	1
Passscheibe	41	DIA50W/41	1	Kabel mit Stecker und PRCD	98	DIA50W/98	1
Anker	42	DIA50W/42	1	Kabelschutzschlauch (10mm Ø)	99	DIA50W/99	1
Rillenkugellager	43	DIA50W/43	1	Dichtgummi	100	DIA50W/100	1
Lagergummi	44	DIA50W/44	1	Gummistopfen	101	DIA50W/101	1
Motorgehäuse	45	DIA50W/45	1	Absaugring	102	DIA50W/102	1
Typenschild	46	DIA50W/46	1	O-Ring 57x3	103	DIA50W/103	1
Kerbstift	47	DIA50W/47	4	Dichtscheibe	104	DIA50W/104	1
Linsenkopfschraube 4x48	48	DIA50W/48	2	Schlauchtülle	105	DIA50W/105	1
Feldpaket	49	DIA50W/49	1	Gasdruckfeder 150mm	106	DIA50W/106	1
Isoliergehäuse	50	DIA50W/50	1	Klemmhalter	107	DIA50W/107	1
Motordeckel	51	DIA50W/51	1	Flügelgriff	108	DIA50W/108	1
Linsenschraube M4x20	52	DIA50W/52	4	U-Scheibe	109	DIA50W/109	1
Kegelritzel	53	DIA50W/53	1	Tiefenanschlag	110	DIA50W/110	1
Kegelritzelrad	54	DIA50W/54	1	Kreuzgriffschraube	111	DIA50W/111	1
Rillenkugellager	55	DIA50W/55	1	PVC-Gewebeschlauch	112	DIA50W/112	1
Rillenkugellager	56	DIA50W/56	1	Staubsaugeradapter	113	DIA50W/113	1
Zylinderlager	57	DIA50W/57	1				

# DUSS

## Diamantbohrmaschine DIA 50W

